

云南省涉重金属废渣堆存点环境隐患整治验收表

验收组织单位：镇康县生态环境保护委员会办公室

验收日期：2023 年 6 月 20 日

环境问题	镇康县汇华硅业有限公司生产车间及除尘车间临时堆场			问题类型	环境风险隐患排查整治类		
整治方案编制情况	是 ☐ 否 ☒	编制单位		验收牵头部门	镇康县生态环境保护委员会办公室		
计划整治目标	生产车间及除尘车间临时堆场环境风险可控			整治目标完成情况	已完成		
整治措施							
措施 1:开展环境风险排查风险评估	责任单位	镇康县汇华硅业有限公司	整治时限	2023 年 6 月底前	完成情况	规定时限完成： ☒	
						其他情况：环境风险可控	
措施 2:	责任单位		整治时限		完成情况	规定时限完成： ☐	
						其他情况：	
措施 3:	责任单位		整治时限		完成情况	规定时限完成： ☐	
						其他情况：	
措施 4:	责任单位		整治时限		完成情况	规定时限完成： ☐	
						其他情况：	





责任追究	是 ☐ 否 ☒	责任单位		办理情况	
信息公开	是 ☒ 否 ☐	信息公开链接	镇康县人民政府公众信息网		
群众满意度调查	是 ☒ 否 ☐	责任单位	镇康县汇华硅业有限公司	调查情况	发出 10 份, 收回 10 份, 均表示满意
验收结论及签字	验收结论: 2023 年 6 月 20 日, 镇康县生态环境保护委员会办公室组织县级相关部门对镇康县汇华硅业有限公司生产车间及除尘车间临时堆场风险隐患排查整治情况进行现场检查, 通过现场踏勘、查阅资料、听取汇报, 形成验收意见: 镇康县汇华硅业有限公司委托第三方开展的环境风险隐患排查评估内容与结论与现状基本一致, 该公司生产车间及除尘车间临时堆场环境风险可控, 一致同意通过县级初验并上报申请市级验收。 参加验收人员签字: 罗建光 (镇康局) 段中 (镇康局) 马文荣 (工信局) 黄树文 (自然资源局) 杨特 (镇康生态环境局镇康分局)				

云南省涉重金属废渣堆存点环境隐患整治验收表

验收组织单位：镇康县生态环境保护委员会办公室

验收日期：2023 年 6 月 20 日

环境问题	镇康县兴达矿产工贸有限公司打拢尾矿库			问题类型	环境风险隐患排查整治类		
整治方案编制情况	是 ☐ 否 ☒	编制单位		验收牵头部门	镇康县生态环境保护委员会办公室		
计划整治目标	尾矿库环境风险可控			整治目标完成情况	已完成		
整治措施							
措施 1: 开展环境风险排查风险评估	责任单位	镇康县兴达矿产工贸有限公司	整治时限	2023 年 6 月底前	完成情况	规定时限完成: ☒	
						其他情况: 环境风险可控	
措施 2:	责任单位		整治时限		完成情况	规定时限完成: ☐	
						其他情况:	
措施 3:	责任单位		整治时限		完成情况	规定时限完成: ☐	
						其他情况:	
措施 4:	责任单位		整治时限		完成情况	规定时限完成: ☐	
						其他情况:	

责任追究	是 ☐ 否 ☒	责任单位			
信息公开	是 ☒ 否 ☐	信息公开链接	镇康县人民政府公众信息网		
群众满意度调查	是 ☒ 否 ☐	责任单位	镇康县兴达矿产工贸有限责任公司	调查情况	发出 10 份，收回 10 份，均表示满意
验收结论及签字	验收结论：2023 年 6 月 20 日，镇康县生态环境保护委员会办公室组织县工业和科技信息化局、县自然资源局、市生态环境局镇康分局、凤尾镇人民政府等单位对镇康县兴达矿产工贸有限责任公司打拢尾矿库风险隐患排查整治情况进行现场检查，通过现场踏勘、查阅资料、听取汇报，形成验收意见：镇康县兴达矿产工贸有限责任公司委托第三方开展的环境风险隐患排查评估内容与结论与现状基本一致，该公司打拢尾矿库环境风险可控，一致同意通过县级初验并上报申请市级验收。 参加验收人员签字：  (工信局)  (工信局)  (镇康分局)  (县自然资源局)  (镇康分局)				